

## INFORMAZIONE TECNICA NO. 15: NUOVA VERSIONE FIRMWARE 1.34 PER SMART ExR

Gentile Partner

Ti informiamo che è possibile scaricare dalla nostra Area Riservata la **Nuova Versione Firmware 1.34** per la centralina **Smart ExR**.

Il FW 1.34 SMART ExR risolve:

- **errore drive iniettori gas**, memorizzato in diagnosi gas e apparso in sporadici casi
- **errata gestione extra iniettate**, che può produrre strappi in accelerazione a freddo e in vetture con una gestione particolare delle extra iniettate

Per attivare le nuove strategie, dopo aver inserito il nuovo firmware, è importante eseguire **RESET** centralina da software.

Ti ricordiamo che è fondamentale aggiornare sempre i firmware e software delle centraline e che le informazioni tecniche sono riservate agli installatori e distributori Lovato Gas.

Ti preghiamo di contattare il **Servizio di Assistenza Tecnica Lovato Gas** per ulteriori informazioni